

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS

Clave de la obra: SEDARH/10-01

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

Nombre: Construcción de 3 módulos de 1 hectárea de invernadero hidropónico con sus accesorios, desensamblada tipo malla sombra
Localidad: Ejido Vallejo, Villa de Guadalupe
Ejercicio: 2010
Monto facturado con IVA: \$4,093,304
Modalidad de ejecución: Apoyo de activos productivos
Proveedor: Invernaderos a Coruña, S.A. de C.V.

B. REVISIÓN DOCUMENTAL

2 facturas por un monto de: \$4,093,304



C. RESULTADO

Del estudio, análisis y revisión detallada a la documentación contenida en los expedientes y de los resultados de la inspección física al apoyo se determina:

Observaciones Administrativas:

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM)

1. Se determina una observación por no especificar las partes y accesorios para su correcto funcionamiento, ni los alcances de su adquisición y/o servicio a que hacen referencia en las facturas No. 148 y 151 de fecha 25 de febrero y 24 de marzo de 2010, respectivamente.



RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas

Clave de la obra: SEDARH/10-02

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

Nombre: Construcción de invernadero hidropónico de alta tecnología con todas sus partes y con todos sus accesorios, tipo gótico.
Localidad: Ejido maguey de limones, Villa de Arista
Ejercicio: 2010
Monto facturado con IVA: \$3,500,000
Modalidad de ejecución: Apoyo de activos productivos
Proveedor: RIMEX INVERNADEROS, S.A. DE C.V.

B. REVISIÓN DOCUMENTAL

1 factura por un monto de: \$3,500,000



C. RESULTADO

Del estudio, análisis y revisión detallada a la documentación contenida en los expedientes y de los resultados de la inspección física al apoyo se determina:

Observaciones Administrativas:

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM)

1. Se determina una observación por no especificar las partes y accesorios para su correcto funcionamiento, ni los alcances de su adquisición y/o servicio a que hacen referencia en la factura No. 883 de fecha 27 de abril de 2010.



RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas

Clave de la obra: SEDARH/10-03

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

Nombre:	Construcción de invernadero hidropónico de alta tecnología con todas sus partes y con todos sus accesorios, tipo gótico.
Localidad:	Ejido el mezquite, Villa de Arista
Ejercicio:	2010
Monto facturado con IVA:	\$3,500,000
Modalidad de ejecución:	Apoyo de activos productivos
Proveedor:	RIMEX INVERNADEROS, S.A. DE C.V.

B. REVISIÓN DOCUMENTAL

1 factura por un monto de: \$3,500,000


C. RESULTADO

Del estudio, análisis y revisión detallada a la documentación contenida en los expedientes y de los resultados de la inspección física al apoyo se determina:

Observaciones Administrativas:

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM)

1. Se determina una observación por no especificar las partes y accesorios para su correcto funcionamiento, ni los alcances de su adquisición y/o servicio a que hacen referencia en la factura No. 884 de fecha 29 de abril de 2010.



RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas

Nota.- Las obras SEDARH/10-04 no se determinaron observaciones en virtud de presentar debidamente integrado los expedientes unitarios de obra y aplicar adecuadamente los recursos en las mismas.

RESUMEN DE MONTOS DEL EJERCICIO 2010	
MONTO FISCALIZADO	\$14,038,218
NUMERO DE OBRAS FISCALIZADAS	4
OBSERVACIONES FINANCIERAS	\$0
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS	PROCEDE